RX 9275

Wkłady gwintowe



d	l	Materiał	Opakowanie
M4x0,7	4	A2	100
M4x0,7	6	A2	100
M4x0,7	8	A2	100
M5x0,8	5	A2	100
M5x0,8	7,5	A2	100
M5x0,8	10	A2	100
M5x0,8	15	A2	100
M6x1	6	A2	100
M6x1	9	A2	100
M6x1	12	A2	100
M6x1	15	A2	100
M6x1	18	A2	100
M8x1,25	8	A2	100
M8x1,25	12	A2	100
M8x1,25	16	A2	100
M8x1,25	20	A2	100
M8x1,25	24	A2	100
M10x1,5	7,5	A2	100
M10x1,5	10	A2	100
M10x1,5	15	A2	100
M10x1,5	20	A2	100
M10x1,5	25	A2	100
M10x1,5	30	A2	100
M12x1,75	12	A2	100
M12x1,75	18	A2	100
M12x1,75	24	A2	100
M12x1,75	30	A2	100
M12x1,75	36	A2	100
M16x2	16	A2	100
M16x2	24	A2	100
M16x2	32	A2	100
M20x2,5	20	A2	100
M20x2,5	30	A2	100
M20x2,5	40	A2	100