RX 9276

Wkłady gwintowe





d	l
M4x0,7	4
M4x0,7	6
M4x0,7	8
M5x0,8	5
M5x0,8	7,5
M5x0,8	10
M5x0,8	15
M6x1	6
M6x1	9
M6x1	12
M6x1	15
M6x1	18
M8x1,25	8
M8x1,25	12
M8x1,25	16
M8x1,25	20
M8x1,25	24
M10x1,5	7,5
M10x1,5	10
M10x1,5	15
M10x1,5	20
M10x1,5	25
M10x1,5	30
M12x1,75	12
M12x1,75	18
M12x1,75	24
M12x1,75	30
M12x2	36
M16x2	16
M16x2	24
M16x2	32
M20x2	20
M20x2	20
M20x2	40

Materiał	Opakowanie
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100