DIN 988 – Strona 1

Podkładki dystansowe





d	d2	h
3	5	0,1
3	6	0,1
4	8	0,1
4	8	0,2
4	8	0,3
4	8	0,5
4	8	1,0
5	10	0,1
5	10	0,2
5	10	0,3
5	10	0,5
5	10	1,0
5	12	0,2
5	12	0,5
6	12	0,1
6	12	0,3
6	12	1,0
8	14	0,1
8	14	0,2
8	14	0,3
8	14	0,5
8	14	1,0
10	16	0,1
10	16	0,2
10	16	0,3
10	16	0,5
10	16	1,0
12	18	0,1
12	18	0,2
12	18	0,3
12	18	0,5
12	18	1,0

Materiał	Opakowanie
A2	500
A2	500
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100

DIN 988 – Strona 2

Podkładki dystansowe





d	d2	h	Materiał	Opakowanie
14	20	0,1	A2	100
14	20	0,2	A2	100
14	20	0,3	A2	100
14	20	0,5	A2	100
14	20	1,0	A2	100
15	21	0,1	A2	100
15	21	0,2	A2	100
15	21	0,3	A2	100
15	21	0,5	A2	100
15	21	1,0	A2	100
15	21	0,2	A2	100
15	22	0,5	A2	100
15	22	1,0	A2	100
16	22	0,1	A2	100
16	22	0,,2	A2	100
16	22	0,3	A2	100
16	22	0,5	A2	100
16	22	1,0	A2	100
17	24	0,3	A2	100
17	24	0,5	A2	100
17	24	1,0	A2	100
17	24	0,5	A2	100
18	25	0,2	A2	100
18	25	1,0	A2	100
20	28	0,1	A2	100
20	28	0,2	A2	100
20	28	0,3	A2	100
20	28	0,5	A2	100
20	28	1,0	A2	100
22	30	0,1	A2	100
22	30	0,5	A2	100

DIN 988 – Strona 3

Podkładki dystansowe





d	d2	h
25	35	0,1
25	35	0,2
25	35	0,3
25	35	0,5
25	35	1,0
25	35	1,5
28	40	0,1
28	40	0,5
30	42	0,1
30	42	0,5
30	42	1,0
35	45	0,3
35	45	0,5
35	45	1,0
40	50	0,1
40	50	0,5
40	50	1,0
45	55	3,0
48	60	1,0
48	60	3,0
50	62	0,2

Materiał	Opakowanie
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100